

Bagno a Ripoli, 28/04/2015

Al Sindaco del Comune di Pelago

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale
Scuola Secondaria di 1° grado Ghiberti
via Boccaccio 13
Pelago
info.fiic83100c@pec.scuolepelago.it

Azienda Sanitaria Firenze



Oggetto: Sopralluogo presso la Scuola Secondaria di 1° grado Ghiberti in seguito a incendio.

In data 27/04/2015 è stato effettuato da personale tecnico-sanitario di questa Unità Funzionale di Igiene e Sanità Pubblica un sopralluogo presso la scuola in oggetto in seguito ad un incendio avvenuto nel laboratorio di arte dal quale è emerso quanto segue.

Il laboratorio di arte era compartimentato con posa di pannelli in cartongesso con giunture stuccate.

In tutta l'area interessata dal fumo (6 aule, un corridoio e un vano scale), con accesso esclusivo solo da parte del personale incaricato della esecuzione dei lavori, erano in corso interventi di manutenzione e bonifica (pulizia radicale di pavimenti e infissi esterni ed interni, tinteggiatura delle pareti compreso il lavaggio e/o sostituzione delle plafoniere, allontanamento dalle aule dei mobili) per rimuovere ogni traccia dei residui dell'incendio. In tutta l'area era percepibile ancora un leggero odore acre di fumo, in maggior misura salendo le scale fino al piano delle aule coinvolte.

Inoltre, nel corso del sopralluogo, è stato possibile accertare che gli alunni delle 6 sezioni interessate erano stati spostati in altri spazi così disposti:

- n. 2 sezioni nella palestra;
- n. 1 sezione in un corridoio e in alternativa nella sala refettorio
- n. 1 sezione nel laboratorio di informatica
- n. 1 sezione nel laboratorio di musica
- n. 1 sezione nella biblioteca.

Durante lo stesso sopralluogo, in presenza della Dirigente Scolastica e di Personale dell'Amministrazione comunale, è stato disposto per problemi di confort acustico e percezione del parlato, il trasferimento immediato di una delle due sezioni collocate in palestra nel palazzetto sportivo adiacente.

Per gli stessi problemi appariva critica anche la situazione della sezione sistemata nel corridoio e nel refettorio .

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che le aule in cui sono stati eseguiti i lavori di manutenzione e bonifica non siano ancora usufruibili da parte degli alunni e del personale docente per alcuni giorni anche dopo l'ultimazione dei lavori. Prima del loro utilizzo è raccomandabile favorire al massimo l'aerazione dei locali anche con l'ausilio di dispositivi meccanici.

Si ritiene inoltre necessario raccomandare una disposizione diversa per la sezione collocata nel corridoio e che tutti spazi alternativi già identificati (in

Dipartimento della Prevenzione
U.F.C Igiene e Sanità Pubblica
Setting Sud Est
50012 Bagno a Ripoli (FI)
Via Poggio della Pieve 2
Telefono 055 6534420-2
Fax 055 6534423
E-mail: igieneusted@asf.toscana.it

particolare la palestra e il palazzetto sportivo) siano arredati con banchi e scrivanie per garantire una permanenza più idonea ad alunni e docenti.

Sia comunque assicurato che le condizioni previste nel piano di emergenza siano presenti anche nella nuova temporanea utilizzazione dei locali.

Il prossimo lunedì 4 maggio personale tecnico di questa Unità funzionale effettuerà un altro sopralluogo per valutare le condizioni igienico sanitarie dei locali interessati agli interventi di manutenzione e bonifica, al fine di valutare l'opportunità o meno di riprendere l'attività didattica in tutte le aule della scuola.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si porgono distinti saluti.

U.F.C. Igiene e Sanità Pubblica
Setting sud est
Dott.ssa Chiara Staderini



Dipartimento della Prevenzione
U.F.C Igiene e Sanità Pubblica
Setting Sud Est
50012 Bagno a Ripoli (FI)
Via Poggio della Pieve 2
Telefono 055 6534420-2
Fax 055 6534423
E-mail: igiene-sudest@asf.toscana.it